



INDICAÇÃO n. °93/2021

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BOCAINA DE MINAS/ MG.

O Vereador Jose Fernando de Carvalho, nos termos da LOM, art.74, inciso II do parágrafo único e art. 77 e 78 do Regimento Interno, requer que seja esta indicação depois de submetida em plenário esta indicação seja aprovada.

Para: Secretaria de Obras


Responsável: Exmo. Secretário de Obras Davi Miranda Lopes.

Assunto: Limpeza e concerto de tampa de bueiro

1- Indicação: Indico, a Prefeitura Municipal a colocação de tampa dos bueiros/bocas de lobo localizados na rua Arimatéia, próximo a quadra e na rua São Sebastião Alves, e a manutenção do bueiro localizado na rua Arimatéia final do calçamento sentido “preguiça”.

2- Justificativa: A presente indicação atende a reivindicação dos moradores das regiões mencionadas, uma vez que a ausência de tampa de bueiro, propicia não só o acúmulo de lixo e animais peçonhentos, como também aumenta significativamente o risco de acidentes envolvendo principalmente crianças e idosos que ali circulam.

3- Resultado desejável: Devido ao aumento dos dias de chuvas nos últimos dias a o risco do local ficar encoberto podendo haver acidentes.

APROVADO EM ÚNICA DISCUSSÃO
SALA DAS SESSÕES, 20/10/2021

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

4- Beneficiários: População Bocainense especialmente próximas do local



CÂMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS
CNPJ 04.236.049/0001-07

*Sem mais para o momento,
Desde já agradeço. Bocaina de Minas, 20 de outubro de 2021*

Câmara Municipal de Bocaina de Minas – MG

José Fernando de Carvalho

LIDA / APROVADA	ENCAMINHADO	RESPOSTA
Na <u>15</u> ^a Sessão Ordinária, realizada na data de <u>20/10</u> /2021.	Indicação encaminhada pelo ofício de n.º <u>54</u> /2021, na data de <u>20/10</u> /2021.	Ofício recebido: _____/2021 Protocolizada sob o n.º _____/2021, na data de _____/_____/2021.
 Paulo Cezar V. da Silva Presidente da Câmara	 Servidor Responsável pelo encaminhamento	Servidor Responsável pelo encaminhamento